



Casquillos de impacto largos 3/8"

19131-19

19131-...

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 01:19:40





DESCRIPCIÓN

Casquillos de impacto largos 3/8"

Casquillos de impacto largos 3/8"

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	VASO 3/8" IMPACTO LARGO DE 19 MM
Referencia comercial	19131-19
Garantía	O

Garantía aplicada

O | Garantía SAM OUTIL

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



[>> Más información](#)

NEUMÁTICA

SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 01:19:40

