



## Carraca de 1/2" recuperación 0 grados

### CLICZERO

#### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-04-29 00:12:11





## DESCRIPCIÓN



### Carraca de 1/2" recuperación 0 grados

Cuerpo íntegramente de metal.

Inversión central.

Retoma el aflojado/apretado al instante.

Ángulo de recuperación 0°.

Recomendado para los lugares de difícil acceso.

## NORMAS / DIRECTIVAS

NF ISO 1174-1


### SAM Herramientas

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



DATOS ESPECÍFICOS



Designación	CARRACA 1/2" ÁNGULO 0
Referencia comercial	CLICZERO
L (mm)	250
Peso (g)	642
l (mm)	200
d (mm)	24
D (mm)	39
h (mm)	31
Garantía	O   Garantía SAM OUTIL

**Garantía aplicada**

**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

**SAM Herramientas**

Polígono Ipertegui II, N 55  
31160 Orcoyen (Navarra) - España  
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

