



Punta de vaciado 1/2" XZN perforada de M18

SDP-18

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 01:53:43



**DESCRIPCIÓN****Punta de vaciado 1/2" XZN perforada de M18**

Cuadradillo de arrastre 1/2".Acabado de impactos, bruñido.Longitud de 78 mm.Perfil XZN perforado de 18 mm.

NORMAS / DIRECTIVAS

ISO 1174-2

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	VASO 1/2" CON PUNTA XZN PERFORADA DE 18 MM
Referencia comercial	SDP-18

SAM Herramientas

Polígono Iperregui II, N 55
31160 Orcyoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>



Peso (kg)	0.15
Garantía	O Garantía SAM OUTIL

Garantía aplicada**O | Garantía SAM OUTIL**

Garantía sin limitación de duración, sobre las herramientas utilizadas en condiciones normales.

[>> Más información](#)

SAM Herramientas

Poligono Ipertegui II, N 55
31160 Orcoyen (Navarra) - España
NºTVA ESB 8196 4413

<https://www.sam-herramientas.es/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-05-01 01:53:43

